

## QUELQUES REFERENCES DU SERVICE AUSCULTATION OUVRAGES ET INFRASTRUCTURES



Mission Géotechnique G5, Auscultation non destructive de poutres pour toiture dalle pleine (SHAPOORJI PALLONJI, 2017)



Essais d'impédance mécanique sur 26 pieux – Sénégal (KELLER WEST AFRICA, 2017)



Investigation sol et structure du Pullman Hotel d'Abidjan (LUSEO, 2016)



Diagnostic par mesures non destructives du pont sur la Comoé à Aniassué – Côte d'Ivoire (EGIS 2015)

### CONTROLE D'INTEGRITE SUR ELEMENTS DE FONDATION PROFONDE ET AUSCULTATIONS SONIQUES SUR PIEUX



•

Construction de la voirie Kissidougou – Guinée (SOGEA-SATOM, 2016)

Construction de la voirie Aéroport de Dosin et Ouagadougou – Burkina-Faso (MSF, 2016)



•

Construction de la voirie Koupela frontière TOGO – Burkina-Faso (SOROUBAT, 2016)



•

Construction du pont de Bettié – Côte d'Ivoire (COLAS, 2015)



•

Construction du pont de BASSAWA sur la comoé – Côte d'Ivoire (GAUFF INGENIEURE ET HYDRO CI, 2015)



•

Construction d'un pont sur le fleuve le Mono – Benin (SOGEA-SATOM, 2015)



•

Construction de la centrale CIPREL IV au port d'Abidjan – Côte d'Ivoire (HALLA-CORPORATION, 2014)



•

Pont de Jacquville – Côte d'Ivoire (ARAB CONTRACTORS, 2013)



Diagnostic du Pont Houphouët Boigny – Côte d'Ivoire (EGIS, 2015)



Diagnostic béton par essais non destructifs de pylones – Algérie (ABB, 2013)



**Louis Berger**

- Auscultation, relevé de dégradations du renforcement de l'aéroport de Bangui – Centrafrique (sous-traitance partielle LOUIS BERGER, AFD, 2004)
- Auscultation, mesures d'UNI et de déflexions, d'APD de la route 2 x 2 voies Tombo-G'bessia – Guinée (sous-traitance LOUIS BERGER, AFD)